

SOPM-2692-GVU-16

Manizales, 31 de octubre de 2016


Señor
JAIME CARDONA RODRIGUEZ
Calle 12 No 12 B - 14
Manizales

Asunto: -Solicitud PQR-34624 - 16

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaría de Obras públicas realizó visita técnica al separador de la Av. Santander en el sector del centro comercial Cable Plaza, encontrando que dicho separador carece de vados y ancho suficiente de zona dura para albergar los peatones que cruzan por la cebra. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para futuras vigencias fiscales.

Atentos a cualquier sugerencia.




CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales



		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN				PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2		
Radicación	PQR 34624- 16				Fecha	Octubre 05 de 2016		
Usuario	JAIME CARDONA RODRIGUEZ				C.C.	4.322.429		
Teléfono	3104756496	Dirección	CALLE 12 2B-14		Barrio			
Dirección donde se practica la visita	FRENTE AL EDIFICIO CABLE PLAZA VIA PEATONAL				Barrio	LA RAMBLA		
Ficha Catastral	-				Teléfono	-		
Equipo asignado al funcionario	Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita	LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C	41.912.768	Teléfono	8879715	
ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA								
SOLICITUD VISITA								
LEGISLACIÓN A APLICAR								
N.A.								
INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA								
<p>En atención a solicitud PQR 34624 - 16, se realiza visita al separador frente a Cable Plaza y Facultad de Arquitectura, donde se observa falta de zona dura para la continuidad de la cebra peatonal. Lo anterior genera inconvenientes para el paso de los peatones por la mencionada cebra.</p>								
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___								
								
Longitud de zona solicitada: 1.5 ML aproximadamente								
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES								
<p>Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, la ampliación de la zona dura en el separador para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente o próximas vigencias fiscales.</p>								
FIRMA:				FIRMA USUARIO: N.A. -				
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE				NOMBRE: N.A. -				
CARGO: TECNICO OPERATIVO				C.C: N.A. -				
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS								
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES								