

SOPM-3167-GVU-16

Manizales, 14 de diciembre de 2016

Señora  
LUZ MARINA PARRA AMAYA  
Carrera 101 No. 63 - 43  
Manizales


Asunto: -Oficio GED 43456 - 16

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaría de Obras Públicas realizó visita técnica a la calle 63 B con carrera 10 barrio Minitas, observando vía en regular estado, la cual presenta fractura y hundimientos puntuales, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para próximas vigencias fiscales.




Así mismo remitiremos copia de este oficio a la empresa EFIGAS S.A. E.S.P. con el fin que realice la reparación del pavimento de la canalización a su cargo que se encuentra en mal estado. para su conocimiento y trámite respectivo.

Atentos a cualquier sugerencia.

  
CESAR ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Copia: EFIGAS S. A. E.S.P., Avenida Kevin Ángel No. 70 -70

		<b>ALCALDÍA DE MANIZALES</b> <b>SERVICIO AL CLIENTE</b> <b>ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN</b>						<b>PSI-SAC-FR-01</b>  <b>Estado Vigente</b> <b>Versión 2</b>			
Radicación		GED 43456-16				Fecha		Diciembre 12 de 2016			
Usuario		LUZ MARIA PARRA AMAYA				C.C.					
Teléfono		3117019687		Dirección		CARRERA 101 63-43		Barrio		MINITAS	
Dirección donde se practica la visita		CALLE 63B CARRERA 10				Barrio		MINITAS			
Ficha Catastral		-				Teléfono		-			
Equipo asignado al funcionario			Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo		X
Atendió la visita		LESLIE LOAIZA ALZATE				C.C.		41.912.768		Teléfono	8879715
<b>ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA</b>											
<b>SOLICITUD VISITA</b>											
<b>LEGISLACIÓN A APLICAR</b>											
N.A.											
<b>INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA</b>											
<p>En atención a solicitud GED 43456- 16, se realiza visita a la dirección indicada, observando pavimento en regular estado, el cual presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionado por fallas en su estructura y por el intenso tráfico vehicular que circula por el sector. Además se observan algunas dilataciones que carecen de sellos, lo que ocasiona vibraciones e infiltraciones a las viviendas aledañas. Así mismo se observan canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado, las cuales generan daños en el pavimento adyacente.</p>											
<b>EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___</b>											
											
Area de pavimento afectado: 150 M2 aproximadamente											
<b>CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES</b>											
<p>Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras, el mantenimiento del pavimento en el sitio mencionado para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.</p> <p>Se recomienda reportar a EFIGAS, con el fin de que se realice la reparación de las canalizaciones que se encuentran en mal estado.</p>											
FIRMA: 						FIRMA USUARIO: N.A. -					
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE						NOMBRE: N.A. -					
CARGO: TECNICO OPERATIVO						C.C: N.A. -					
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS											
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											