

SOPM-0197-GVU-17

Manizales, 23 de enero de 2017


Señor
JULIO CESART VELEZ LÓPEZ
Calle 20 No. 30 - 37
Manizales

Asunto: -Solicitud Personal No. 140-16

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaría de Obras Públicas realizo visita técnica a la calle 20 con carrera 30 barrio Veinte de Julio, observando vía en regular estado, la cual presenta hundimiento puntual sobre la losa. Por tal motivo se incluirá el mantenimiento del pavimento mencionado en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para la presente o próximas vigencias fiscales.

Atentos a cualquier sugerencia.


CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN						PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2		
Radicación		PERSONAL 140 -16				Fecha		Enero 20 de 2017		
Usuario		JULIO CESAR VELEZ LOPEZ				C.C.				
Teléfono		8824072		Dirección		CALLE 20 30-37		Barrio		
Dirección donde se practica la visita		CALLE 20 CARRERA 30				Barrio		VEINTE DE JULIO		
Ficha Catastral		-				Teléfono		-		
Equipo asignado al funcionario			Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita		LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C.		41.912.768		Teléfono	8879715
ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA										
SOLICITUD VISITA										
LEGISLACIÓN A APLICAR										
N.A.										
INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA										
<p>En atención a solicitud PERSONAL 140-16 se realiza visita a dirección indicada, observando vía en regular estado, la cual presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionado por fallas en su estructura y por algunas canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado. Lo anterior genera vibraciones a las viviendas del sector.</p>										
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>										
										
Area de pavimento afectado: 80 M2 aproximadamente										
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES										
<p>Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento del pavimento en el sitio mencionado, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.</p>										
FIRMA: 					FIRMA USUARIO: N.A. -					
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE					NOMBRE: N.A. -					
CARGO: TECNICO OPERATIVO					C.C: N.A. -					
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS										
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										