



ALCALDÍA DE  
MANIZALES

SOPM-1292-GV-15

Manizales, 30 de julio de 2015

Señor  
**DIEGO GALVIS CASTAÑO**  
Calle 36B No. 13A-23  
Manizales - Caldas


Ref: Remisión informe visita técnica, relacionado con deterioro andén, GED 21214


Cordial Saludo,

En atención al asunto de la referencia, nos permitimos remitirle informe de visita técnica realizada el día 27 de julio de 2015 en la calle 64 carreras 23 y 22, donde se observa un andén en buen estado.

Cabe anotar que la pendiente de la vía es generada por la topografía del sitio la cual no es posible modificar, además el andén existente actualmente se encuentra en buen estado y no amerita una reconstrucción por el momento, sin embargo, considerando el riesgo que representa para los peatones el acabado del mismo, se instalarán unas franjas antideslizantes en todo el andén con el fin de prevenir accidentes en el sitio.

Cordialmente,

  
**JORGE ELIECER RIVILLAS HERRERA**  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
**SANDRA INES LOPEZ RAMIREZ**  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Anexo: Un (1) folio

Página 1 de 1



ALCALDÍA DE MANIZALES  
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM  
TEL 887 9700 Ext. 71500  
CÓDIGO POSTAL 170001  
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988  
www.manizales.gov.co



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



**ALCALDÍA DE MANIZALES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 296

Solicitantes: DIEGO GALVIS CASTAÑO

**FECHA: JULIO 27 DE 2015**

Dirección: CALLE 63B 13ª-23

Teléfono: 3217943055

Barrio: TOSCANA

Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CALLE 64 CARRERAS 23 Y 22

**OBSERVACIONES DE LA VISITA**

En atención a solicitud GED No. 21214 -15, con fecha de recibido julio 08 de 2015, se realiza visita a la dirección indicada, observando andén en buen estado, el cual tiene un acabado en arcilla prensada y grano lavado, que en la actualidad presenta un grado de deterioro normal. Cabe anotar que dicho andén presenta un nivel aceptable de transitabilidad.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Área de andén solicitado: 53 M2 aproximadamente

**RECOMENDACIONES**

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras, el mantenimiento constante al andén en mención, con el fin de evitar accidentes a los peatones, el cual se desarrolla de acuerdo a un orden de prioridades ya los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.

**Elaborado por: LESLIE LOAIZA ALZATE  
TECNICO GRUPO DE VIAS**

Leslie L.