



SOPM-2058-GVU-15


Manizales, 02 de Diciembre de 2015


Señora
LUZ DARY HENAO VALENCIA
Calle 49 A No. 27 B - 23
Manizales

Asunto: - Solicitud PQR 36109-15

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaria de Obras Públicas a la Calle 49 A con carrera 27 B, se pudo apreciar un tramo de pavimento que presenta fractura y desprendimientos de bloques de concreto, probablemente ocasionado por fallas en su estructura y en algunas canalizaciones de redes de servicios públicos, pero que no impiden el tránsito normal por el sector. Cabe anotar que este sitio hace parte del inventario de necesidades viales de la Secretaria de Obras públicas, el cual se ejecuta de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuenta para futuras vigencias fiscales.

Atentos a cualquier sugerencia.


JORGE ELIÉCER RIVILLAS HERRERA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-002



**ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 580

Solicitantes: LUZ DARY HENAO VALENCIA

FECHA: NOVIEMBRE 23 DE 2015

Dirección: CALLE 49ª 27B-23

Teléfono: 3147946187

Barrio: VERSALLES


Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CALLE 49ª CARRERA 27B VERSALLES

OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud PQR No. 36109-15, con fecha de recibido noviembre 17 de 2015, se realiza visita a la dirección indicada, observando tramo de pavimento que presenta fracturas y desprendimiento de bloques de concreto, ocasionados por fallas en su estructura y probablemente por fallas en redes de servicios públicos. Lo anterior no impide el tránsito normal por el sector.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área de pavimento afectado: 560 m2 aproximadamente

RECOMENDACIONES

El punto en mención, hace parte del inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras, el cual se desarrolla de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.

**Elaborado por: LESLIE LOAIZA ALZATE
TECNICO GRUPO DE VIAS8**

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES