

SOPM-0381-GVU-16


Manizales, 01 de marzo de 2016


Señor
HAROLD GARZON RODRIGUEZ
Carrera 18 A No. 45 B - 40
Manizales

Asunto: Solicitud Personal No. 018-16

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaría de Obras Públicas a la Carrera 18 A No. 45 B - 40 barrio Los Cedros, se pudo apreciar una vía en mal estado que presenta fracturas y hundimientos puntuales, debido muy seguramente a fallas en su estructura y a canalizaciones de servicios públicos en mal estado. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, en lo posible para la presente vigencia fiscal. Así mismo remitiremos copia de este oficio para su conocimiento y trámite a la empresa Efigas S.A. E.S.P.

Atentos a cualquier sugerencia.


CÉSAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

Copia: EFIGAS S. A. E.S.P., Avenida Kevin Ángel No. 70 -70



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
f Alcaldía de Manizales @CiudadManizales





**ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 074

Solicitantes: HAROLD GARZON RODRIGUEZ

FECHA: FEBRERO 23 - 2016

Dirección: CARRERA 18ª 45B-40

Barrio: LOS CEDROS

Teléfono: 8853257

Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CARRERA 18ª 45B-40

OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud PERSONAL 18-16, se realiza visita a la dirección mencionada, observando vía en mal estado que presenta fracturas y hundimientos puntuales, debido a fallas en su estructura y a canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado, lo que ocasiona que el pavimento aledaño a éstas se deteriore aún más.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área de pavimento afectado: 30M2 aproximadamente

RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento de la vía en el sitio en mención, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente vigencia fiscal.

Se recomienda reportar a Efigas, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes para la reparación del pavimento en los sitios donde existen canalizaciones en mal estado.

**Elaborado por: LESLIE LOAIZA ALZATE
Técnico Operativo
Unidad de Vías Urbanas**

Leslie L.