

SOPM-0569-GVU-16

Manizales, 18 de marzo de 2016


Señor  
PEDRO PABLO MUÑOZ SANTA  
Calle 51 G No. 16 B - 48  
Manizales

Asunto: - Oficio GED 8625-16

Cordial Saludo;

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaría de Obras Públicas a la Calle 51 G No. 16 B - 48, se pudo observar un tramo de vía la cual presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionados muy probablemente por falla en su estructura y por canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, en lo posible para la presente vigencia fiscal. Así mismo remitiremos copia de este oficio para su conocimiento y trámite a la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

Atentos a cualquier sugerencia.

  
CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Alejandro Estrada Carmona. Subgerente Técnico. Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Avenida Kevin. Ángel No. 59 - 181. Manizales.



ALCALDÍA DE  
**MANIZALES**

**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM  
Teléfono 887 9700 Ext. 71500  
Código Postal 170001  
Atención al Cliente 018000 968988  
[www.manizales.gov.co](http://www.manizales.gov.co)  
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales





Rad 103

**ALCALDÍA DE MANIZALES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Solicitantes: PEDRO PABLO MUÑOZ SANTA

**FECHA: MARZO 16 DE 2016**

Dirección: CALLE 51G 16B-48

Teléfono:


Barrio: ARGENTINA

Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CALLE 51G 16B-48

**OBSERVACIONES DE LA VISITA**

En atención a solicitud GED 8625-16, con fecha de recibido marzo 14 de 2016, se realiza visita a la dirección indicada, observando tramo de vía que presenta fractura y hundimiento puntual ocasionado por fallas en su estructura, canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado y por el intenso tráfico vehicular que circula por el sector. Lo anterior genera vibraciones e infiltraciones a las viviendas aledañas.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Área de pavimento afectado: 35 M2 aproximadamente

**RECOMENDACIONES**

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento del pavimento en el sitio en mención, el cual se desarrolla de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente o próximas vigencias fiscales.

Se recomienda reportar a Aguas de Manizales, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes en cuanto a la reparación del pavimento en las canalizaciones de su infraestructura.

**Elaborado por: LESLIE LOAIZA ALZATE  
TECNICO GRUPO DE VIAS**

Leslie L.