

SOPM-1749-GVU-16

Manizales, 25 de julio de 2016


Señora
MARIA EMILIA TABARES
Calle 44 No. 25 - 24
Manizales

Asunto: - Solicitud Personal

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaría de Obras Públicas a la Calle 44 No. 25 - 24 Barrio Cristo rey, se pudo observar un tramo de vía en regular estado el cual presenta fracturas y hundimientos puntuales ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y pavimentos de canalizaciones de redes de servicios en mal estado. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para futuras vigencias fiscales.


Por encontrarse un sitio puntual donde se observa cárcava remitiremos copia de este oficio para su conocimiento y trámite a la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

Atentos a cualquier sugerencia.


CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Alejandro Estrada Carmona. Subgerente Técnico. Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Avenida Kevin. Ángel No. 59 - 181. Manizales.

		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN				PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2			
Radicación		PERSONAL No.			Fecha		Julio 18 de 2016		
Usuario		MARIA EMILIA TABARES			C.C.		N.A.		
Teléfono		8859295	Dirección	CALLE 44 25-24		Barrio			
Dirección donde se practica la visita		CALLE 44 No. 25-24			Barrio		CRISTO REY		
Ficha Catastral		-			Teléfono		-		
Equipo asignado al funcionario		Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita		LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C	41.912.768	Teléfono	8879715	
ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA									
SOLICITUD VISITA									
LEGISLACIÓN A APLICAR									
N.A.									
INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA									
<p>En atención a solicitud PERSONAL 86 -16, se realiza visita a la dirección mencionada, observando vía en regular estado, la cual presenta fractura y hundimiento puntual ocasionado por fallas en su estructura y por el tráfico de vehículos pesados por el sector. Cabe destacar que por el sitio se presentan varias canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado, lo que hace que el pavimento aledaño a éstas, se encuentre en mal estado.</p>									
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>									
									
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES									
<p>Se recomienda reportar a Aguas de Manizales, con el fin de que se realice visita y se determine si el daño existente, obedece a redes de servicios públicos y se tomen las medidas pertinentes para su reparación.</p>									
FIRMA: 				FIRMA USUARIO: N.A. -					
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE				NOMBRE: N.A. -					
CARGO: TECNICO OPERATIVO				C.C: N.A. -					
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS									
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES									

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES