

SOPM-2598-GVU-16

Manizales, 13 de octubre de 2016


Señora
LUZ ENITH LOPEZ TABARES
Calle 25 No. 31 - 03
Manizales


Asunto: -Solicitud PQR 35762-16

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la secretaria de obras públicas realizó visita técnica a la Calle 26 A No. 38 - 48 barrio El Nevado, encontrando un tramo de vía que presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y canalizaciones de redes de servicios en mal estado. Por tal motivo se incluirán estos sitios en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para futuras vigencias fiscales.

Atentos a cualquier sugerencia.


CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas



ALCALDÍA DE MANIZALES

PSI-SAC-FR-01

SERVICIO AL CLIENTE
ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Estado Vigente
Versión 2

Radicación	PQR 35762- 16				Fecha	Octubre 12 de 2016		
Usuario	LUZ ENITH LOPEZ TABARES				C.C.	1053796037		
Teléfono	8720818	Dirección	CALLE 25 31-03		Barrio	NEVADO		
Dirección donde se practica la visita		CALLE 26ª 38-48			Barrio	NEVADO		
Ficha Catastral	-				Teléfono	-		
Equipo asignado al funcionario	Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita	LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C	41.912.768	Teléfono	8879715	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

SOLICITUD VISITA


LEGISLACIÓN A APLICAR

N.A.

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud PQR 35762 - 16, se realiza visita a la Calle 26ª 38-48, donde se observa pavimento en regular estado, el cual presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionado por fallas en su estructura, canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado y por el intenso tráfico vehicular que circula por el sector. Lo anterior genera inconvenientes para el tránsito vehicular.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ NO



Area de pavimento afectado: 150 M2 aproximadamente

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de necesidades viales de la Secretaría de Obras, el mantenimiento del pavimento en el sitio en mención, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.

FIRMA:	FIRMA USUARIO: N.A.	-
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE	NOMBRE: N.A.	-
CARGO: TECNICO OPERATIVO	C.C: N.A.	-
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS		
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		