Alcaldía de Manizales
Más Oportunidades

Secretaría de Obras Públicas

SOPM-2191-GVU-17

Manizales, 13 de julio de 2017

Señora
ANGELA MARIA MUÑOZ VILLA
Carrera 21 No. 20 – 03 LC 1
Manizales

Asunto: - Oficio GED 22138-17

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaria de Obras Públicas realizó visita técnica a la Calle 49 con carrera 31 barrio Alto Persia, observando tramo de vía el cual presenta fractura, hundimiento puntual y desprendimiento de bloques de concreto, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y por fallas en los pavimentos de las canalizaciones antiguas de redes de servicios públicos. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para próximas vigencias fiscales, una vez hayan concluido las obras de estabilidad que se adelantan en el sector.

Atentos a cualquier sugerencia.

CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas

JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2

Radicación	GED 22138-17			Fecha	JULIO 12 de 2017		
Usuario	ANGELA MARIA MUÑOZ VILLA			C.C.			
Teléfono	3228315295	Dirección	CARRERA 21 20-03 LC 1	Barrio	CENTRO		
Dirección donde se practica la visita	CALLE 49 CARRERA 31			Barrio	ALTO PERSIA		
Ficha Catastral	-			Teléfono	-		

Equipo asignado al funcionario	Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo		X
Atendió la visita	LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C	41.912.768		Teléfono	8879715	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

SOLICITUD VISITA

LEGISLACIÓN A APLICAR

N.A.

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud GED 22138-17, se realiza visita a dirección indicada, observando tramo de vía que presenta, fractura y hundimiento puntual, probablemente ocasionados por fallas en su estructura y fallas en las redes de servicios públicos, generando inconvenientes para el tránsito por el lugar.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___





Area de pavimento afectado: 20 M2 aproximadamente

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento del pavimento en el sitio mencionado, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales, una vez hayan concluido las obras de estabilidad que se adelantan en el sector.

FIRMA:	**FIRMA USUARIO:** N.A. -
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE	**NOMBRE:** N.A. -
CARGO: TECNICO OPERATIVO	**C.C:** N.A. -
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS	
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	