Alcaldía de Manizales
Más Oportunidades

Secretaría de Obras Públicas

SOPM-2194-GVU-17

Manizales, 13 de julio de 2017

Señora
CECILIA AMPARO MARTINEZ Y OTROS
Carrera 31 C No. 41 A – 41
Manizales

Asunto: - Solicitud Personal No. 87 - 17

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaria de Obras Públicas realizó visita técnica a la Calle 41 A con carrera 31 esquina barrio El Palmar, observando tramo de vía el cual presenta fractura, hundimiento puntual y desprendimiento de bloques de concreto y asfalto. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para próximas vigencias fiscales.

Atentos a cualquier sugerencia.

CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas

JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2

Radicación	**PERSONAL 87-17**			**Fecha**	**JULIO 11 2017**		
Usuario	CECILIA AMPARO MARTINEZ Y OTROS			**C.C.**			
Teléfono	**8827457**	**Dirección**	**CARRERA 31C 41ª-41**	**Barrio**	**EL PALMAR**		
Dirección donde se practica la visita	**CALLE 41ª CON 31C ESQUIINA**			**Barrio**	**EL PALMAR**		
Ficha Catastral				**Teléfono**	-		

Equipo asignado al funcionario	**Cámara**	-	**GPS**	-	**Video**	-	**Vehículo**		X
Atendió la visita	**LESLIE LOAIZA ALZATE**			**C.C**	**41.912.768**		**Teléfono**	**8879715**	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

SOLICITUD VISITA

LEGISLACIÓN A APLICAR

N.A.

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud PERSONAL 87-17 se realiza visita a la dirección mencionada, observando tramo de pavimento que presenta hundimientos puntuales y desprendimientos de bloques en concreto y de asfalto, afectando la movilidad en el sector y ocasionando vibraciones en las viviendas del sector

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___

Area de pavimento afectado: 40 M2 aproximadamente

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras públicas, el mantenimiento del tramo de vía en el sitio mencionado, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.

FIRMA:	**FIRMA USUARIO: N.A.** -
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE	**NOMBRE: N.A.** -
CARGO: TECNICO OPERATIVO	**C.C: N.A.** -
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS	
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	