I-CO-SINT-UC-ICPCU-2026-11583


Señores
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
Secretaría del Interior
Calle 19 No. 21- 44 Piso 6
Ciudad

Asunto: Informe técnico de inspección
Referencia: **I-CO-SSA-2026-11407**

Cordial saludo,

En atención al trámite relacionado en el asunto, el Equipo de Control Urbanístico adscrito a la Secretaría del Interior, realizó visita de inspección a la zona objeto de solicitud, ubicada en dirección Calle 12ª 27 33, Coordenadas Geográficas (5.063943 -75.523555) del Barrio El Bosque, Comuna La Macarena, obteniendo el siguiente informe:

1. LOCALIZACIÓN GENERAL



***Cartográfica**. Barrio El Bosque, Comuna La Macarena*
Información catastral copyright MASORA, antes IGAC (Gestor Catastral -Consulta Cartográfica POT Urbano 2017-2031)– SIG.
Fuente: sig.manizales.gov.co



Imagen tomada por Google Street view, Julio 2024

ZONA			BARRIO	COMUNA
URBANA	RURAL	OTRA	El Bosque	La Macarena
X				

2. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE	
PROPIETARIO(S) o POSEDOR (Infractor)	LUZ DEY GIRALDO AROYAVE JONATHAN ESTEVEN GARCIA DUARTE
CÉDULA O NIT	1.053.798.742 1.060.653.663
DIRECCION:	Calle 12A 27 33
FICHA CATASTRAL:	17001010400000222001300000000
MATRICULA INMOBILIARIA	100-33410
Nota: La información reportada con respecto a la identificación del inmueble fue tomada de la base catastral urbana - Consulta Cartográfica POT Urbano 2017-2031 con fecha de corte 2024, de propiedad de MASORA (Gestor catastral del municipio de Manizales), no obstante, se precisa la importancia de acudir a documentos públicos tales como: certificado de libertad y tradición vigente para efectos de verificar el titular del inmueble.	

3.CUENTA CON LICENCIA		
SI		**No. DE RESOLUCION**
NO	[redacted]	**Al momento no cuenta con licencia de construcción**
NO APLICA		**OBSERVACION:**

SIN INTERVENCION AL MOMENTO DE LA VISITA	

4. DESCRIPCIÓN DE LO VERIFICADO IN SITU

- Se realiza visita de inspección ocular al predio objeto de solicitud ubicado en Calle 12ª 27 33, Coordenadas Geográficas (5.063943 -75.523555) del Barrio El Bosque, Comuna La Macarena, verificando la realización de actividades sobre el predio.

- Las labores observadas consisten en :

    1. Ampliación de vivienda en cuarto nivel. Construcción de estructura metálica y muro bajos en mampostería.

- Al momento de la visita NO se encontró la valla informativa que permitiera la iniciación de labores constructivas; así mismo una vez realizada consulta catastral en el sistema SIG de la alcaldía de Manizales sobre el inmueble objeto de visita no se encuentran registros de actuaciones de curaduría para la ejecución de obras.

- Así las cosas las labores se vienen adelantando sin contar con la respectiva licencia de construcción.

Área aproximada: 5.00 Mtrs X 9.00 Mtrs = 45.00 Mtrs2 aproximadamente

Área Total 45.00 *Mtrs2 aproximadamente*

Nota: El área se tomó según verificación métrica en el sistema de información geográfica para el predio y de la información tomada en campo.

5. CONSIDERACIONES POT

- El predio objeto de consulta se encuentra localizado en el Ámbito Normativo AN-6 / 6.4, Tratamiento de Renovación Urbana - Modalidad Reactivación; de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Municipal No 0958 de 2017.

- De acuerdo a la consulta de la cartografía temática POT Urbano Manizales 2017-2031, el predio se encuentra localizado en Zona de Amenaza por Deslizamiento y Riesgo por Deslizamiento MEDIO (Planos U-4 y U-5); por lo que el predio presenta restricciones en caso de ser intervenido.

- No obstante, lo anterior, se sugiere al propietario del inmueble, que este eleve consulta ante los despachos de los Curadores Urbanos de la ciudad, sobre el trámite y expedición del CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA, con el fin de conocer las limitaciones urbanísticas contempladas de acuerdo con el POT vigente.

Al responder citar: **I-CO-SINT-UC-ICPCU-2026-11583**
[redacted]
Destinatario: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha: 21/08/2026 02:28 pm **Folios:** 5
Tipo: Comunicaciones Internas **Anexos:**
Dependencia: INSPECCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ - CONTROL URBANÍSTICO
GED I-CO-SSA-2026-11407

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO





7. CONCLUSIONES

1. Se debe aclarar que según lo establecido en el Decreto Nacional DECRETO 1783 DE 2021 en su artículo 6 donde se establece:

   "(...) ***ARTÍCULO 6.*** *Modifíquese el artículo 2.2.6.1.1.1 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así:*

   ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1 Licencia urbanística. *Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amueblamiento o para la intervención del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes.*

Así las cosas las obras desarrolladas requieren de una licencia de construcción expedida por uno de los despachos de los curadores urbanos de la ciudad.

2. Teniendo en cuenta lo anterior; el presente informe, se traslada al PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, para su conocimiento, fines pertinentes y respectivo reparto por la realización de obras de construcción sin contar con los debidos permisos.

3. Se recomienda la suspensión inmediata de las labores constructivas como medida preventiva.

Atentamente;

ING. DEYBER T. VALLEJO GONZALEZ
Profesional Universitario
Equipo Técnico de Vigilancia y Control Urbanístico.
Secretaría del Interior
Alcaldía de Manizales