

SOPM-0322-GOE-17

Manizales, 01 de Febrero de 2017

Señor
HAROLD GARZON RODRIGUEZ
Carrera 18 No 45B-40
Barrio los Cedros
La ciudad.

Asunto: Dren horizontal- Carcava

Atento saludo.

Después de realizar la visita al sitio de la petición en Su Compañía y de haber evaluado el estado del dren existente pero incompleto y además que está produciendo una cárcava en la pata del talud, nos permitimos informarle que dicha reparación queda en el inventario de obras pendientes de la Secretaría de Obras de Manizales y que a partir del momento empezaremos a gestionar los recursos para dicha intervención.

Cordialmente.



CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas



HERNAN PAREJA PAREJA
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas



Radicación	TELEFONICA				Fecha	25-01-2017		
Usuario	HAROLD GARZON RODRIGUEZ				C.C.			
Teléfono	3103731926	Dirección	CARRERA 18ª No 45B-40		Barrio	LOS CEDROS		
Dirección donde se practica la visita	CARRERA 18ª CALLE 46				Barrio	LOS CEDROS		
Ficha Catastral	-				Teléfono	-		
Equipo asignado al funcionario	Cámara	X	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita	HERNAN PAREJA PAREJA			C.C.	10,246.141	Teléfono	3116430701	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

DREN HORIZONTAL EN MAL ESTADO.


LEGISLACIÓN A APLICAR

-

INFORMACION, HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DE LA VISITA

Se realiza la visita en compañía del usuario y se observa una cavidad en la pata del talud, en donde se observa que existía un dren horizontal pero que ya la salida del dren está muy profunda generando una cárcava de mal aspecto.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ X NO



Caverna que se ha formado porque el dren tiene su salida muy profunda

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Recuperar el dren horizontal lo más rápido posible.

FIRMA:	FIRMA USUARIO:	-
NOMBRE: HERNAN PAREJA PAREJA	NOMBRE:	-
CARGO: PRODESIONAL TECNICO	C.C.:	-
DEPENDENCIA: ESTABILIDAD		
SECRETARIA: Obras Públicas		