



SOPM-1699-GVU-15


Manizales, 01 de Octubre de 2015

Señor  
ERASMO ANTONIO VARGAS  
Carrera 29 A No. 48 D – 03  
Manizales

Asunto: Solicitud personal No. 102-15

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaria de Obras Públicas se pudo apreciar en la Carrera 29 A No. 48 D – 03, una vía en regular estado que presenta fractura, hundimiento y desprendimiento de bloques de concreto, probablemente ocasionado por fallas en su estructura y en algunas canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado. Cabe anotar que los tramos en mención ya se encuentran incluidos en el inventario de necesidades viales de la ciudad, para ser atendido en futuras vigencias de acuerdo a la disponibilidad de recursos

Atentos a cualquier sugerencia.

  
JORGE ELIECER RIVILLAS HERRERA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES  
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM  
TEL 887 9700 Ext. 71500  
CÓDIGO POSTAL 170001  
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988  
www.manizales.gov.co



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-005



**ALCALDÍA DE MANIZALES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 524

Solicitantes: ERASMO ANTONIO VARGAS

**FECHA: SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

Dirección: CARRERA 29ª 48D-03

Teléfono: 857698

Barrio: ALTO PERSIA


Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CARRERA 29ª 48D-03

**OBSERVACIONES DE LA VISITA**

En atención a solicitud Personal 102-15, con fecha de recibido septiembre 25 de 2015, se realiza visita a la dirección indicada, observando vía en regular estado que presenta fractura, hundimiento y desprendimiento de bloques de concreto, ocasionado probablemente por fallas en su estructura y por canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Área de pavimento afectado: 80 m2 aproximadamente

**RECOMENDACIONES**

El sitio en mención ya se encuentra incluido en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el cual se desarrolla de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.

**Elaborado por: LESLIE LOAIZA ALZATE  
TECNICO GRUPO DE VIAS**

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES