



ALCALDÍA DE
MANIZALES

SOPM-1822-GVU-15

Manizales, 22 de Octubre de 2015


Señora
FABIOLA ZULUAGA RAMIREZ
Carrera 33 No. 49 B - 01
Manizales

Asunto: Oficio GED 32042-15

ALCALDIA
DE MANIZALES

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaría de Obras Públicas a la dirección indicada, se pudo apreciar, un camino peatonal que presenta rústicos escalones en piedra que se constituyen en el acceso a las viviendas del sector, es de anotar que al lado opuesto se ubican otras escalas que pueden ser usadas por la comunidad, que presentan deterioros puntuales. Cabe anotar que la construcción y reparación de estas escalas hace parte del inventario de necesidades viales de la ciudad, para ser atendido en futuras vigencias de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Atentos a cualquier sugerencia.


JORGE ELIÉCER RIVILLAS HERRERA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



3C 2896-1

GP 028-1

CP-0024-1, CP-0024-2, CP-002



**ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 340

Solicitantes: FABIOLA ZULUAGA RAMIREZ

FECHA: OCTUBRE 15-2015

Dirección: CARRERA 33 49B-01

Teléfono: 8733575 - 3116138123

Barrio: BAJO PRADO

Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CARRERA 33C Y 33B CALLE 49B

OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud GED 32042-15, se realiza nuevamente visita a la dirección mencionada, observando vía peatonal que presenta escalas rústicas en mal estado y que se constituyen en el acceso a las viviendas del sector, generando algunos inconvenientes a las personas que circulan por éstas. Es de anotar que en el lado opuesto a éstas, se encuentran ubicadas otras escalas que pueden ser utilizadas por la comunidad, pero que presentan deterioro puntual y carecen de baranda para la protección peatonal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Escalas rústicas que sirven de acceso a viviendas

Longitud de escalas solicitada: 15 Ml aproximadamente

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Leslie L




Escaleras ubicadas en el lado opuesto en regular estado

RECOMENDACIONES

El sitio en mención ya hace parte del inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.

Elaborado por: **LESLIE LOAIZA ALZATE**
TECNICO GRUPO DE VIAS



Leslie L.