

SOPM-0728-GVU-16

Manizales, 09 de abril de 2016


Señora
MARIA OFELIA MARTINEZ
Carrera 16 No. 27 - 29
Manizales

Asunto: -Solicitud Personal No. 34-16

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaría de Obras Públicas a la carrera 16 No. 27 - 29 Barrio San José, se pudo apreciar un acceso andén en mal estado y un tramo de vía que presenta fractura sobre recámara de Aguas de Manizales. Por tal motivo se incluirá la construcción del tramo de andén en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, en lo posible para la presente vigencia fiscal.

Así mismo remitiremos copia de este oficio para su conocimiento y trámite a la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

Atentos a cualquier sugerencia.


CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Alejandro Estrada Carmona. Subgerente Técnico. Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Avenida Kevin, Ángel No. 59 - 181. Manizales.



ALCALDÍA DE
MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales





Rad 142

**ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Solicitantes: MARIA OFELIA MARTINEZ

FECHA: MARZO 30 DE 2016

Dirección: CARRERA 16 27-29

Teléfono: 3206216875

Barrio: SAN JOSE

Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CARRERA 16 27-29

OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud PERSONAL NO. 34-16, con fecha de recibido marzo 17 de 2016, se realiza visita a la dirección indicada, observando andén en mal estado que presenta fractura y desprendimiento de bloques de concreto. Además, se observa pavimento en regular estado que presenta fractura, sobre recámara de la empresa Aguas de Manizales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Área de pavimento afectado: 40 M2 aproximadamente

RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento de la vía y andén en mención. Es de anotar que dicho inventario se desarrolla de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente o próxima vigencia fiscal.

Elaborado por: **LESLIE LOAIZA ALZATE**
TECNICO GRUPO DE VIAS