

SOPM-2185-GVU-16

Manizales, 01 de septiembre de 2016

Señora  
LUZ ADRIANA HURTADO RAMIREZ  
JAC LA ASUNCIÓN  
Manizales

Asunto: -Solicitud Personal No. 101 - 16

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la secretaria de obras públicas realizó visita técnica a los siguientes sitios:

- Carrera 17, encontrando una vía en regular estado la cual presenta fracturas y hundimientos puntuales, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y canalizaciones de redes de servicios en mal estado.
- Calle 51 exactamente Puesto de Salud, observando una vía en regular estado la cual presenta fracturas y hundimientos puntuales, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y canalizaciones de redes de servicios en mal estado.
- Carrera 16, observando una vía en regular estado la cual presenta fracturas y hundimientos puntuales, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y canalizaciones de redes de servicios en mal estado.
- Calle 51 A con carrera 16 A, observando una vía en regular estado la cual presenta fracturas y hundimientos puntuales, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y canalizaciones de redes de servicios en mal estado.
- Juntas en varios puntos; en algunos sitios del barrio La Asunción se nota la ausencia de material elastómero para el sellado de las juntas del pavimento, lo que causa infiltraciones.



ALCALDÍA DE  
**MANIZALES**


**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM  
Teléfono 887 9700 Ext. 71500  
Código Postal 170001  
Atención al Cliente 018000 968988  
[www.manizales.gov.co](http://www.manizales.gov.co)  
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales



Por tal motivo se incluirán estos sitios en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para futuras vigencias fiscales.

A si mismo remitiremos copia de este oficio para su conocimiento y trámite a la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y Efigas S. A.

Atentos a cualquier sugerencia.

  
CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Alejandro Estrada Carmona. Subgerente Técnico. Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Avenida Kevin. Ángel No. 59 – 181. Manizales.  
EFIGAS S. A. E.S.P., Avenida Kevin Ángel No. 70 -70

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE  
**MANIZALES**

**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM  
Teléfono 887 9700 Ext. 71500  
Código Postal 170001  
Atención al Cliente 018000 968988  
[www.manizales.gov.co](http://www.manizales.gov.co)  
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES

PSI-SAC-FR-01

SERVICIO AL CLIENTE  
ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Estado Vigente  
Versión 2

Radicación	PERSONAL No. 101-16				Fecha	Agosto 29 de 2016			
Usuario	LUZ ADRIANA HURTADO RAMIREZ				C.C.				
Teléfono		Dirección	JAC LA ASUNCION		Barrio	LA ASUNCION			
Dirección donde se practica la visita		VARIAS			Barrio	ASUNCION			
Ficha Catastral	-				Teléfono	-			
Equipo asignado al funcionario		Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita	LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C	41.912.768		Teléfono	8879715	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

SOLICITUD VISITA

LEGISLACIÓN A APLICAR

N.A.

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud PERSONAL No. 101-16, se realiza visita a las siguientes direcciones:


- Carrera 17** observando tramo de pavimento que presenta fracturas y hundimientos puntuales, ocasionados por fallas en su estructura, por canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado y por el intenso tráfico vehicular que circula por el sector. lo que ocasiona vibraciones e infiltraciones a las viviendas del sector.
- Calle 51, exactamente puesto de salud.** Observando vía en regular estado, la cual presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionado por fallas en su estructura y fallas en reparaciones de canalizaciones de redes de servicios públicos, lo cual genera vibraciones e inconvenientes a las viviendas del sector.
- Carrera 16.** Se observa pavimento en regular estado, que presenta en algunos tramos, fracturas y hundimientos puntuales, ocasionados por fallas en su estructura y algunas canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado.
- Calle 51ª Carrera 16ª.** Observando vía en regular estado, la cual presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionado por fallas en su estructura y fallas en reparaciones de canalizaciones de redes de servicios públicos, lo cual genera vibraciones e inconvenientes a las viviendas del sector.
- Juntas en varios puntos.** En algunos sitios del barrio, se observa ausencia de juntas de dilatación en el pavimento, lo que ocasiona infiltraciones a las viviendas del sector.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ  NO





Carrera 17

Area de pavimento afectado: 250 M2 aproximadamente




Calle 51 Puesto de Salud

Area de pavimento afectado: 400 M2 aproximadamente



Carrera 16

Area de pavimento afectado: 300 M2 aproximadamente



Calle 51ª con carrera 16ª

Area de pavimento afectado: 40 M2 aproximadamente

**CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras, el mantenimiento del pavimento en los sitios en mención, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente o próximas vigencias fiscales.

Se recomienda reportar a Aguas de Manizales y Efigas, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes para la reparación del pavimento en las canalizaciones propias de su infraestructura.

FIRMA:

FIRMA USUARIO: N.A. -

NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE

NOMBRE: N.A. -

CARGO: TECNICO OPERATIVO

C.C: N.A. -

DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS

SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES