

SOPM-3162-GVU-16

Manizales, 14 de diciembre de 2016

Señora  
LUZ DARY POLO PEREZ  
Calle 4 A No. 19F - 18  
Manizales


Asunto: -Oficio PQR 43036 - 16

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaria de Obras Públicas realizo visita técnica a la carrera 19 B entre calles 4 y 4 A, observando vía en regular estado, la cual presenta fractura y hundimientos puntuales, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para próximas vigencias fiscales.


Así mismo remitiremos copia de este oficio a la Unidad de Estabilidad de taludes para su conocimiento y trámite respectivo.

Atentos a cualquier sugerencia.

  
CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Ing. SANDRA INES LOPEZ RAMIREZ, Jefe Unidad de Estabilidad de Taludes. Manizales

		<b>ALCALDÍA DE MANIZALES</b> <b>SERVICIO AL CLIENTE</b> <b>ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN</b>						<b>PSI-SAC-FR-01</b>  <b>Estado Vigente</b> <b>Versión 2</b>		
<b>Radicación</b>		PQR 43036-16				<b>Fecha</b>		Diciembre 05 de 2016		
<b>Usuario</b>		LUZ DARY POLO PEREZ				<b>C.C.</b>				
<b>Teléfono</b>		3104328196		<b>Dirección</b>		CALLE 4ª 19-18		<b>Barrio</b>		
<b>Dirección donde se practica la visita</b>		CARRERA 19B CALLES 4 Y 4A				<b>Barrio</b>		PORTAL DE LOS ALCAZARES		
<b>Ficha Catastral</b>		-				<b>Teléfono</b>		-		
<b>Equipo asignado al funcionario</b>			<b>Cámara</b>	-	<b>GPS</b>	-	<b>Video</b>	-	<b>Vehículo</b>	X
<b>Atendió la visita</b>		LESLIE LOAIZA ALZATE				<b>C.C.</b>		41.912.768	<b>Teléfono</b>	8879715
<b>ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA</b>										
SOLICITUD VISITA										
LEGISLACIÓN A APLICAR										
N.A.										
<b>INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA</b>										
En atención a solicitud PQR 43036-16, se realiza visita la carrera 19B entre calles 4 y 4ª, observando vía en regular estado, la cual presenta fracturas y hundimientos puntuales, ocasionados por fallas en su estructura y por la continua infiltración de aguas provenientes del talud adjunto. Lo anterior genera inconvenientes para el tránsito por el sector.										
<b>EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></b>										
										
Area de pavimento afectado: 100 M2 aproximadamente										
<b>CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES</b>										
Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento del pavimento en el sitio mencionado. Cabe anotar que este inventario se desarrolla de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales. Se recomienda reportar a Obras de Estabilidad, con el fin de que se realice visita al sitio y se determine el grado de vulnerabilidad del sector y se tomen las medidas pertinentes.										
<b>FIRMA:</b> 					<b>FIRMA USUARIO:</b> N.A. -					
<b>NOMBRE:</b> LESLIE LOAIZA ALZATE					<b>NOMBRE:</b> N.A. -					
<b>CARGO:</b> TECNICO OPERATIVO					<b>C.C:</b> N.A. -					
<b>DEPENDENCIA:</b> UNIDAD DE VIAS URBANAS										
<b>SECRETARIA:</b> OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										