

SOPM-3501-GVU-16

Manizales, 06 de diciembre de 2016

Señora
LIBIA RAMIREZ DE HERNANDEZ
Calle 27 No. 27 - 36
Manizales


Asunto: -Oficio PQR 41716 - 16

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaría de Obras Públicas realizó visita técnica a la Calle 27 entre carreras 27 y 28 del barrio San Joaquín, donde se observa una vía que se desarrolla por medio de escalas, la cual se encuentran en buen estado y no hay evidencia de derrumbe sobre el sitio.





Por tal motivo remitiremos copia de este oficio a la Unidad de Gestión del Riego para que verifique la vulnerabilidad de la vivienda de la peticionaria.

Atentos a cualquier sugerencia.


CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Jairo Alfredo López Baena – Director Técnico – Unidad de Gestión del Riesgo. Manizales.

		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN						PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2			
Radicación		PQR 41716-16				Fecha		Noviembre 29 de 2016			
Usuario		LIBIA RAMIREZ DE HERNANDEZ				C.C.					
Teléfono		3128935400		Dirección		CALLE 27 27-36		Barrio		SAN JOAQUIN	
Dirección donde se practica la visita			CALLE 27 27-36				Barrio		SAN JOAQUIN		
Ficha Catastral		-				Teléfono		-			
Equipo asignado al funcionario			Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo		X
Atendió la visita		LESLIE LOAIZA ALZATE				C.C		41.912.768		Teléfono	8879715
ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA											
SOLICITUD VISITA											
LEGISLACIÓN A APLICAR											
N.A.											
INFORMACION, HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DE LA VISITA											
<p>En atención a solicitud PQR 41716- 16, se realiza visita a la calle 27 entre carreras 27 y 28, observando vía que se desarrolla por medio de escalas en buen estado. No hay evidencia de derrumbe sobre el sitio. Cabe destacar que en el momento de la visita no es posible localizar a la peticionaria, toda vez que el número 27-36 no se encuentra.</p>											
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___											
											
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES											
<p>Se recomienda reportar a la Unidad de Gestión del Riesgo, con el fin de que se realice visita al sector y se determine si el derrumbe indicado ocurre al interior de la vivienda y se tomen las medidas pertinentes.</p>											
FIRMA: 						FIRMA USUARIO: N.A. -					
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE						NOMBRE: N.A. -					
CARGO: TECNICO OPERATIVO						C.C: N.A. -					
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS											
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											