

SOPM-0253-GVU-17

Manizales, 26 de enero de 2017


Señora
AMALIA OSORIO
Carrera 31 No. 30 - 37
Manizales

Asunto: -Solicitud Personal No. 07-17

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaría de Obras Públicas realizó visita técnica a la calle 48 con carrera 31 barrio Colombia, observando tramo de vía que en uno de sus costados carece de andén, por estar contiguo a un talud bastante elevado y vertical. Por tal motivo se incluirá la construcción de este andén en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para futuras vigencias fiscales.

Atentos a cualquier sugerencia.



CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas



JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN						PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2		
Radicación		PERSONAL No. 7/17				Fecha		Enero 20 de 2017		
Usuario		AMALIA OSORIO				C.C.				
Teléfono		3177523872		Dirección		CARRERA 31 48-20		Barrio		
Dirección donde se practica la visita		CALLE 48 CARRERA 31				Barrio		COLOMBIA		
Ficha Catastral		-				Teléfono		-		
Equipo asignado al funcionario			Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita		LESLIE LOAIZA ALZATE				C.C.		41.912.768	Teléfono	8879715
ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA										
SOLICITUD VISITA										
LEGISLACIÓN A APLICAR										
N.A.										
INFORMACION, HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DE LA VISITA										
<p>En atención a solicitud PERSONAL No. 7 -17 se realiza visita a dirección indicada, observando tramo de vía que carece de andén, el cual se encuentra ubicado contiguo a talud de la zona. Lo anterior dificulta la construcción del andén, pues los costos para esto serán bastante elevados, ya que se requiere la intervención del talud mediante la construcción de pantalla. Cabe destacar que la vía cuenta con andenes en el lado opuesto para el fácil desplazamiento de los peatones del sector.</p>										
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___										
										
Longitud de andén solicitado: 15 ML aproximadamente										
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES										
<p>Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, la realización de un estudio técnico que determine la viabilidad técnica y económica para la construcción del andén solicitado en el sitio mencionado, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente o próximas vigencias fiscales.</p>										
FIRMA: 					FIRMA USUARIO: N.A. -					
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE					NOMBRE: N.A. -					
CARGO: TECNICO OPERATIVO					C.C: N.A. -					
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS										
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										