

SOPM-0473-GVU-17

Manizales, 14 de febrero de 2017

Señora
LEIDY CRISTINA CAÑÓN GONZALES
Carrera 7 k No. 59 - 69
Manizales

Asunto: -Oficios GED 4334 - 17

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaria de Obras Públicas realizó visita técnica a la carrera 8 con calle 58 barrio Sinaí, observando tramo de vía en regular estado, el cual presenta fracturas y hundimientos puntuales ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y por fallas en el pavimento de las canalizaciones de redes de servicios públicos

Por tal motivo remitiremos copia de este oficio a la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. para que realice una verificación del estado actual de la redes de acueducto y alcantarillado y proceder a la reparación del pavimento afectado por las canalizaciones en mal estado.

Atentos a cualquier sugerencia.


CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ -
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Alejandro Estrada Carmona. Subgerente Técnico. Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Avenida Kevin. Ángel No. 59 - 181. Manizales.



ALCALDÍA DE MANIZALES

PSI-SAC-FR-01

SERVICIO AL CLIENTE
ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Estado Vigente
Versión 2

Radicación	GED 4334-17				Fecha	Febrero 09 de 2017	
Usuario	LEIDY CRISTINA CAÑON GONZALES				C.C.		
Teléfono	3148102574	Dirección	CARRERA 7K 52-69		Barrio	SINAL	
Dirección donde se practica la visita		CARRERA 8 CALLE 52			Barrio	SINAL	
Ficha Catastral	-				Teléfono	-	
Equipo asignado al funcionario		Cámara	-	GPS	-	Video	-
Atendió la visita	LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C	41.912.768	Teléfono	8879715

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

SOLICITUD VISITA

LEGISLACIÓN A APLICAR

N.A.

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud GED 4334 -17 se realiza visita a dirección indicada, observando tramo de pavimento que presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionado por fallas en su estructura y por canalizaciones de redes de servicios públicos reparadas en forma poco técnica, lo cual generó el daño posterior del pavimento.. Lo anterior genera inconvenientes para el tránsito por el sector.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ NO



Área de pavimento afectado: 30M2 aproximadamente

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda reportar a Aguas de Manizales, con el fin de que se verifique el estado actual de las redes de acueducto y alcantarillado y se realice la reparación del pavimento afectado por las canalizaciones en mal estado.

FIRMA:		FIRMA USUARIO:	N.A.	-
NOMBRE:	LESLIE LOAIZA ALZATE	NOMBRE:	N.A.	-
CARGO:	TECNICO OPERATIVO	C.C:	N.A.	-
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE VIAS URBANAS			
SECRETARIA:	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			