

SOPM-1521-GVU-18

Manizales, Mayo 24 de 2018

Señora  
**ANA LIBIA LOPEZ C**  
Carrera 67 No. 38C-03  
Barrio Pio XII  
Municipio de Manizales

Asunto: GED 16760-18


Atento saludo.

En atención al asunto de la referencia, cordialmente le informo que esta Secretaría ha realizado visita técnica en la Calle 67B con Carrera 38 del barrio Pio XII, observando escalas en regular estado, las cuales presentan algunas fisuras y carecen de pasamanos para la protección de los peatones que circulan por el sector. Además, dichas escalas presentan algunos desprendimientos de tierra y maleza, por lo que se remitirá a la Unidad de Gestión del Riesgo, con el fin de que se realice visita y se emita concepto técnico sobre la vulnerabilidad del sector.



Igualmente, le informo que se incluirá en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento de las escalas y la instalación de pasamanos en el sitio en mención, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.

  
**CESAR ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA**  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
**JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ**  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Jairo Alfredo López Baena. Director Unidad de Gestión del Riesgo

Elaboró: Leslie Loaiza Alzate  
Técnico Operativo

