



SOPM-1438-GVU-15

Manizales, 25 de agosto de 2015


Señores
Empresa Metropolitana de Aseo S.A
Vía a Neira Corinto Km 4
Manizales – Caldas

Asunto: Traslado solicitud (GED 25161-15).

Nos permitimos solicitar la recolección de basuras en la Calle 38 Carrera 33 del barrio Villa Carmenza, lo anterior por ser de su competencia.

Atentos a cualquier sugerencia.


JORGE ELIÉCER RIVILLAS HERRERA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

Copia: CARLOS AUGUSTO PINEDA – Cale 39 No. 33-30

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co





**ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 272

Solicitantes: JULIAN ANDRES GIRALDO LOAIZA

FECHA: AGOSTO 21 DE 2015

Dirección: CARRERA 16 CALLE 23

Teléfono: 8807206

Barrio:


Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CARRERA 16 CALLES 22 Y 23

OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud GED 24627 -15, con fecha de recibido agosto 04 de 2015, se realiza visita a la dirección indicada, observando pavimento que presenta algunos cruces en adoquin, los cuales han sufrido deterioro y desprendimiento, generando algunos inconvenientes para el tránsito por el sector.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área de pavimento afectado: 50M2 aproximadamente

RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras, el mantenimiento de pavimento en los sitios en mención, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente o próximas vigencias fiscales.

**Elaborado por: LESLIE LOAIZA ALZATE
TECNICO GRUPO DE VIAS**

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES