

SOPM-0289-GVU-16


Manizales, 17 de febrero de 2016

Señores  
OLGA OSORIO Y OTROS  
Carrera 14 No. 56 - 58  
Manizales

Asunto: Oficio GED 4449-16

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaria de Obras Públicas a la carrera 18 No. 24 - 44, se pudo apreciar una media torta en concreto que hace parte integral de la Avenida Colón, la cual esperamos recibirle al contratista en el mes de marzo del presente año para iniciar los diseños de su remodelación o adecuación, por el momento reportaremos a la Secretaria de Gobierno para que se tomen las medidas pertinentes para el control del espacio público.

Atentos a cualquier sugerencia.

  
CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Jhon Hebert Zamora López. Secretario de Despacho. Secretaria de Gobierno. Manizales



ALCALDÍA DE  
**MANIZALES**

**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM  
Teléfono 887 9700 Ext. 71 500  
Código Postal 170001  
Atención al Cliente 018000 968988  
[www.manizales.gov.co](http://www.manizales.gov.co)  
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales





**ALCALDÍA DE MANIZALES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 005

Solicitantes: OLGA OSORIO

**FECHA: FEBRERO 16 - 2016**

Dirección: CARRERA 18 29-44

Teléfono: 3184744639

Barrio: LAS DELICIAS

Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: FRENTE A CARRERA 18 29-44

**OBSERVACIONES DE LA VISITA**

En atención a solicitud GED 4449-16, se realiza visita a la dirección mencionada, observando media torta en concreto que hace parte integral de los diseños de la Avenida Colón, y que por lo tanto, no pueden ser intervenidos por esta Secretaría. Cabe anotar que se enviará copia de esta petición a la Secretaría de Gobierno, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar la mendicidad en la zona.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**RECOMENDACIONES**

Se recomienda reportar a la Secretaría de Gobierno, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para otorgar seguridad a la zona en mención.

**Elaborado por: LESLIE LOAIZA ALZATE**  
Técnico Operativo  
Unidad de Vías Urbanas

Leslie L.