

SOPM-0407-GVU-16


Manizales, 04 de marzo de 2016


Señora
GLORIA YANETH RIOS CARDONA
Calle 49 A No. 27 B - 09
Manizales

Asunto: Solicitud PQR No. 5640-16

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaría de Obras Públicas a la Calle 49 A No. 27 B - 09 barrio Nuevo Versalles, se pudo observar un tramo de vía en mal estado que presenta fracturas y hundimientos puntuales, debido muy seguramente a fallas en su estructura y a canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado. Cabe anotar que este sitio hace parte del inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, en lo posible para la presente vigencia fiscal.

Atentos a cualquier sugerencia.


CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales



SC 2000-1

GP 008-1

CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3



**ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 080

Solicitantes: GLORIA YANETH RIOS CARMONA

FECHA: MARZO 01 - 2016

Dirección: CALLE 49ª 27B-.09

Teléfono: 8910981

Barrio: NUEVO VERSALLES


Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CALLE 49ª 27B-09

OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud PQR 5640-16, se realiza visita a la dirección mencionada, observando vía en mal estado que presenta fracturas y hundimientos puntuales, debido a fallas en su estructura y a canalizaciones de redes de servicios públicos en mal estado, lo que ocasiona que el pavimento aldaño a éstas se deteriore aún más y las viviendas aldañas sufran vibraciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área de pavimento afectado: 560M2 aproximadamente

RECOMENDACIONES

El sitio en mención ya se encuentra incluido en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente vigencia fiscal.

**Elaborado por: LESLIE LOAIZA ALZATE
Técnico Operativo
Unidad de Vías Urbanas**

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES