

SOPM-2247-GVU-16

Manizales, 07 de septiembre de 2016

Señora  
NIDIA CASTILLO URIBE  
Calle 7ª No 19 – 32 APTO 304  
Manizales


Asunto: -Oficio GED 30250 - 16

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la secretaria de obras públicas realizó visita técnica a la Calle 74 entre carreras 19 y 19 A y calle 73 con carrera 19 Barrio Alta Suiza, encontrando vías en regular estado las cuales presentan fracturas y hundimientos puntuales, ocasionados muy seguramente por fallas en su estructura y por canalizaciones de redes de servicios público en mal estado. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades viales de la ciudad, que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente, para futuras vigencias fiscales.

Remitiremos copia de este oficio para su conocimiento y trámite a la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., con el fin que se tomen las medidas pertinentes para el arreglo de las canalizaciones propias de su infraestructura.

Atentos a cualquier sugerencia.

  
CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Alejandro Estrada Carmona. Subgerente Técnico. Aguas de Manizales S.A. E.S.P.,  
Avenida Kevin. Ángel No. 59 – 181. Manizales.



ALCALDÍA DE  
**MANIZALES**

**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM  
Teléfono 887 9700 Ext. 71500  
Código Postal 170001  
Atención al Cliente 018000 968988  
[www.manizales.gov.co](http://www.manizales.gov.co)  
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales





ALCALDÍA DE MANIZALES

PSI-SAC-FR-01

SERVICIO AL CLIENTE  
ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Estado Vigente  
Versión 2

Radicación	GED 30250				Fecha	Septiembre 05 de 2016		
Usuario	NIDIA CASTILLO URIBE				C.C.	24.820.635		
Teléfono	3103897291	Dirección	CALLE 74 19-32 APTO 304		Barrio	ALTA SUIZA		
Dirección donde se practica la visita		CALL E74 CRAS 19 Y 19ª, CALLE 73 CRA 19			Barrio	ALTA SUIZA		
Ficha Catastral	-				Teléfono	-		
Equipo asignado al funcionario	Cámara	-	GPS	-	Vídeo	-	Vehículo	X
Atendió la visita	LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C	41.912.768	Teléfono	8879715	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

SOLICITUD VISITA


LEGISLACIÓN A APLICAR

N.A.

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

En atención a solicitud 30250-16, se realiza visita a la dirección indicada, observando vías en regular estado las cuales presentan fisuras y hundimientos puntuales, principalmente en los tramos que han sido intervenidos por las empresas prestadoras de servicios públicos, pues las canalizaciones mal reparadas contribuyen al deterioro del pavimento adyacente a éstas. Igualmente, se presentan algunos tramos de andén en regular estado. Cabe anotar que lo anterior no impide el tránsito normal por el sector.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ  NO





Area de pavimento afectado: 1000M2 aproximadamente  
 Longitud de anden afectado: 150 ML aproximadamente

ALCALDIA  
 DE MANIZALES



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

**CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento del pavimento y andenes en el sitio en mención, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente o próximas vigencias fiscales  
 Se recomienda reportar a Aguas de Manizales , con el fin de que se realice visita al sitio, se determine la responsabilidad en el tema y se tomen las medidas pertinentes para el arreglo del pavimento en mención.

FIRMA:	FIRMA USUARIO: N.A.	-
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE	NOMBRE: N.A.	-
CARGO: TECNICO OPERATIVO	C.C: N.A.	-
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS URBANAS		
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		