



ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE CORRESPONDENCIA
CONSTANCIA DE DEVOLUCION

EN EL DIA DE HOY 17 Noviembre 2016 SE REALIZO VISITA A LA DIRECCION
2721 NO 2021 PARA ENTREGAR EL OFICIO
NRO 2079 Y ARCO 65504 PARA Alfamina Arango Gomez DE
LA SECRETARIA DE Gestion de Riesgo, EN RAZON DEL CUAL SE ENCONTRO LO
SIGUIENTE:

- CERRADO EN VARIAS VECES QUE SE VISITO NO EXISTE DIRECCION
- DIRECCION INCOMPLETA. *NO existe el numero* SE NEGARON A RECIBIR
- DESTINATARIO DESCONOCIDO CAMBIO DOMICILIO

NOMBRE FUNCIONARIO Gustavo FIRMA

UGR 2079 GED 38722-16

AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NÚMERO

Manizales, noviembre 15 del 2016


Señor
GUSTAVO GARCÍA GARCÍA
Inspector
Inspección Novena Urbana de Policía
Ciudad

Referencia: INUP No. 387.
Asunto: Visita por amenaza de ruina fachada.

En atención al asunto de referencia, me permito informa que se destinó personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales para realizar inspección visual en el predio ubicado en la carrera 21 20-21, dando como resultado lo siguiente:

No se observó un daño mayor en la fachada de la vivienda, ni perdida de elementos que puedan representar un riesgo de desplome de esta, igualmente, se recomienda intervenir las humedades que en este momento se presenta.

Cordialmente.


JAIRO ALFREDO LOPEZ BAENA.
Director Técnico.
UGR.

Esteban Díaz Osorio
ESTEBAN DIAZ OSORIO.
Profesional Supernumerario.
UGR.

Elaboró: EDO
Aprobó: JALB

Con copia:

Altamira Arango Gómez, Carrera 21 20-21

65504-2016