

SOPM-0437-GVU-17

Manizales, 10 de febrero de 2017

Señor
JUAN PABLO SALAZAR BAHAMON
Calle 32 Manzana 9 A casa 328
Manizales


Asunto: -Oficios GED 2030 - 17

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud la Secretaría de Obras Públicas realizó visita técnica al tramo de vía que de la Av. Kevin Ángel conduce a la ciudadela Puertas de Sol, la cual presenta algunas fracturas y hundimientos puntuales, carencia de andenes y exceso de vegetación lateral, sin embargo esta vía es de orden departamental. Así mismo se recorrieron las vías internas de al ciudadela encontrándolas en buen estado.

Por tal motivo remitiremos copia de este oficio a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas para su conocimiento y trámite respectivo.

Atentos a cualquier sugerencia.


CÉSAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas




Copia: Ing. Luis Alberto Giraldo Fernandez. Secretario de Infraestructura. Gobernación de Caldas. Manizales.



ALCALDÍA DE
MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales



		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN						PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2	
Radicación		GED 2030-17				Fecha		Febrero 09 de 2017	
Usuario		JUAN PABLO SALAZAR BAHAMON				C.C.			
Teléfono		Dirección		CALLE 32 MANZANA 9ª CASA 328		Barrio		PUERTA DEL SOL	
Dirección donde se practica la visita		VIA MANIZALES-NEIRA				Barrio			
Ficha Catastral		-				Teléfono		-	
Equipo asignado al funcionario		Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita		LESLIE LOAIZA ALZATE			C.C	41.912.768	Teléfono	8879715	
ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA									
SOLICITUD VISITA									
LEGISLACIÓN A APLICAR									
N.A.									
INFORMACION, HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DE LA VISITA									
<p>En atención a solicitud GED 2030 -17 se realiza visita a dirección indicada, observando vía de acceso al barrio Puerta del Sol, el cual presenta algunas fracturas y hundimientos puntuales. Además, se observa exceso de vegetación sobre la vía que impide el tránsito normal por dicha vía. Cabe destacar que dicha vía es de carácter departamental y las vías internas aún no han sido entregadas al Municipio de Manizales por la constructora. Por lo anterior al Municipio de Manizales no le corresponde el mantenimiento de esta vía.</p>									
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___									
									
Longitud de andén solicitado: 300ML aproximadamente									
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES									
Se recomienda reportar a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes para la reparación de la vía en mención.									
FIRMA: 					FIRMA USUARIO: N.A. -				
NOMBRE: LESLIE LOAIZA ALZATE					NOMBRE: N.A. -				
CARGO: TECNICO OPERATIVO					C.C: N.A. -				
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VÍAS URBANAS									
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES									