

SPM 18-5682
Manizales, diciembre 24 de 2018

Doctora
OLGA LUCIA GOMEZ GOMEZ
Secretaria de Despacho
Secretaria de Hacienda
Ciudad

REFERENCIA: *Certificación*

Cordial saludo.

En atención a la solicitud allegada a este Despacho mediante comunicación realizada el día **30 de Octubre de 2018**, a través de la página web de la Alcaldía de Manizales por parte del Señor (a) **VICKY MARISOL OCAMPO ARCILA**

LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 0991 de 12 de Julio del 2018 "Por Medio del Cual se Aprueba un beneficio tributario para las personas que pinten o embellezcan las fachadas de su predio, ubicados en el área urbano y rural"; el predio localizado en la **CALLE 17 No 15-59**, identificado con la **Ficha Catastral 1-04-0041-0006-000 y Matrícula Inmobiliaria 100-94607**; realizó la respectiva pintura y/o embellecimiento de la fachada. Como evidencia de lo mismo se anexa acta de las visitas realizadas al inmueble.


Se expide a solicitud del interesado con el fin de optar por el estímulo tributario.



MARIA DEL PILAR PEREZ RESTREPO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Planeación Municipal

Anexo: Acta de las visitas realizadas al inmueble
Copia: Sr. (a) **VICKY MARISOL OCAMPO ARCILA**. Dirección: CALLE 17 No 15-59. Cel. 317 5742288

Proyectó: JLGR
Revisó: DTVG



Página 1 de 1



ALCALDÍA DE MANIZALES
GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y EL CONTROL FÍSICO DEL TERRITORIO
ACTA DE VISITA

DIRECCIÓN

CALLE 17 No 15-59

FICHA CATASTRAL

1-04-0041-0006-000

PROPIETARIO

VICKY MARISOL OCAMPO ARCILA

MATRICULA
INMOBILIARIA

100-94607

OBJETIVO:

REALIZAR VISITA DE INSPECCION CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LOS INMUEBELES OBJETO DE SOLICITUD EJECUTARON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA FACHADA; ESTO CON EL FIN DE OPTAR POR EL BENEFICIO TRIBUTARIO APROBADO MEDIANTE ACUERDO 0991 DEL 12 DE JULIO DEL 2018

FECHA PRIMER
VISITA

Día : 10 Mes 10 Año 2018

Registro fotografico



Fotografía 1. Frontal

FECHA SEGUNDA
VISITA

Día 31 Mes 10 Año 2018

Registro fotografico



Fotografía 1. Frontal

Observaciones:

- EN LA SEGUNDA VISITA EFECTUADA, SE LOGRA VERIFICAR LAS LABORES DE PINTURA Y/O EMBELLECIMIENTO DE LA FACHADA.
- SE REMITIRA EL RESPECTIVO REPORTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA, CON EL FIN DE DE VERIFICAR LO DE SU COMPETENCIA Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE.

Responsable de la visita: Ing Jhon Libardo Guarnizo Restrepo