

SPM 18-5626  
Manizales, diciembre 20 de 2018

Doctora  
**OLGA LUCIA GOMEZ GOMEZ**  
Secretaria de Despacho  
Secretaria de Hacienda  
Ciudad

**REFERENCIA:** *Certificación*

Cordial saludo.


En atención a la solicitud allegada a este despacho mediante comunicación con radicado GED N° **46994 de 22.10.2018**, realizada por el Señor (a) **ANA CECILIA DUQUE DE DUQUE**

**LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL**

**CERTIFICA:**


Que de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 0991 de 12 de Julio del 2018 "Por Medio del Cual se Aprueba un beneficio tributario para las personas que pinten o embellezcan las fachadas de su predio, ubicados en el área urbano y rural"; el predio localizado en la **CALLE 17 No 21-28**, identificado con la **Ficha Catastral 1-04-0268-0007-000 y Matrícula Inmobiliaria 100-91833**; realizó la respectiva pintura y/o embellecimiento de la fachada. Como evidencia de lo mismo se anexa acta de las visitas realizadas al inmueble.

Se expide a solicitud del interesado con el fin de optar por el estímulo tributario.

  
**MARIA DEL PILAR PEREZ RESTREPO**  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Planeación Municipal

**Anexo:** Acta de las visitas realizadas al inmueble  
**Copia:** Sr. (a) ANA CECILIA DUQUE DE DUQUE. Dirección: CALLE 17 No 21-28. Cel. 315 5412518

Proyectó: JLGR  
Revisó: DTVG

  
Página 1 de 1



**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
**GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y EL CONTROL FÍSICO DEL TERRITORIO**  
**ACTA DE VISITA**

DIRECCIÓN

CALLE 17 No 21-28

FICHA CATASTRAL

1-04-0268-0007-000

PROPIETARIO

ANA CECILIA DUQUE DE DUQUE

MATRICULA  
INMOBILIARIA

100-91833

OBJETIVO:

REALIZAR VISITA DE INSPECCION CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LOS INMUEBELES OBJETO DE SOLICITUD EJECUTARON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA FACHADA; ESTO CON EL FIN DE OPTAR POR EL BENEFICIO TRIBUTARIO APROBADO MEDIANTE ACUERDO 0991 DEL 12 DE JULIO DEL 2018

FECHA PRIMER  
VISITA

Día : 24

Mes

10

Año

2018

Registro fotografico



*Fotografía 1. Frontal*

FECHA SEGUNDA  
VISITA

Día 31

Mes

10

Año

2018

Registro fotografico



*Fotografía 1. Frontal*

Observaciones:

- EN LA SEGUNDA VISITA EFECTUADA, SE LOGRA VERIFICAR LAS LABORES DE PINTURA Y/O EMBELLECIMIENTO DE LA FACHADA.
- SE REMITIRA EL RESPECTIVO REPORTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA, CON EL FIN DE DE VERIFICAR LO DE SU COMPETENCIA Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE.

Responsable de la visita: Ing Jhon Libardo Guarnizo Restrepo