

SPM 18-5751  
Manizales, Diciembre 27 de 2018

Doctora  
**OLGA LUCIA GOMEZ GOMEZ**  
Secretaria de Despacho  
Secretaria de Hacienda  
Ciudad

**REFERENCIA:** *Certificación*

Cordial saludo.

En atención a la visita realizada por funcionarios adscritos a la Secretaría de Planeación Municipal, nos permitimos manifestar lo siguiente:

**LA SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL**

**CERTIFICA:**

Que de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 0991 de 12 de Julio del 2018 "Por Medio del Cual se Aprueba un beneficio tributario para las personas que pinten o embellezcan las fachadas de su predio, ubicados en el área urbano y rural"; el predio localizado en la **Calle 20A No 21 23**, identificado con la **Ficha Catastral 1-05-0066-0001-000 y Matrícula Inmobiliaria 100-26361**, el cual figura a nombre de **Jaramillo Estrada CIA LTDA (Según Registro IGAC 2018)**; realizó la respectiva pintura y/o embellecimiento de la fachada. Como evidencia de lo mismo se anexa acta de las visitas realizadas al inmueble.

Se expide a solicitud del interesado con el fin de optar por el estímulo tributario.



**MARIA DEL PILAR PÉREZ RESTREPO**  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Planeación Municipal

Proyectó: JLGR  
Revisó: DTVG

Anexo: Acta de las visitas realizadas al inmueble  
Copia: Señores. Jaramillo Estrada CIA LTDA Dirección: Calle 20A No 21 23.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 1 de 1



**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
**GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y EL CONTROL FÍSICO DEL TERRITORIO**  
**ACTA DE VISITA**

DIRECCIÓN

CALLE 20A No 21-23

FICHA CATASTRAL

1-05-0066-0001-000

PROPIETARIO

JARAMILLO ESTRADA CIA LTDA

MATRICULA  
INMOBILIARIA

100-26361

OBJETIVO:

**REALIZAR VISITA DE INSPECCION CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LOS INMUEBELES OBJETO DE SOLICITUD EJECUTARON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA FACHADA; ESTO CON EL FIN DE OPTAR POR EL BENEFICIO TRIBUTARIO APROBADO MEDIANTE ACUERDO 0991 DEL 12 DE JULIO DEL 2018**

FECHA PRIMER  
VISITA

Día : 17 Mes 9 Año 2018

Registro fotografico



FECHA SEGUNDA  
VISITA

Día 19 Mes 11 Año 2018

Registro fotografico



*Fotografía 1. Frontal*

Observaciones:

- EN LA SEGUNDA VISITA EFECTUADA, SE LOGRA VERIFICAR LAS LABORES DE PINTURA Y/O EMBELLECIMIENTO DE LA FACHADA.
- SE REMITIRA EL RESPECTIVO REPORTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA, CON EL FIN DE DE VERIFICAR LO DE SU COMPETENCIA Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE.

Responsable de la visita: Ing Jhon Libardo Guarnizo Restrepo