

SOPM-3816-GVU-18

Manizales, Diciembre 11 de 2018

Señor  
**ALEX YUCET JARAMILLO SANCHEZ**  
Carrera 7 58-57  
Barrio La Cumbre  
Municipio de Manizales


Asunto: GED 51771-18

Atento saludo.


En atención al asunto de la referencia, cordialmente le informo que esta Secretaría ha realizado visita técnica a la Carrera 7 58-57 del barrio La Cumbre, observando tramo que presenta fractura y hundimiento puntual, ocasionados por asentamientos del terreno, ocasionando daños en la vivienda del solicitante.




Igualmente, le informo que, en nuestro inventario de necesidades viales, ya se encuentra incluido el mantenimiento de la malla vial en el sector, para ser desarrollado de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para la presente o próximas vigencias fiscales, pues en la actualidad, ya se encuentran agotados.



Así mismo, le informo que remitiremos copia del presente oficio a la Unidad de Gestión del Riesgo, con el fin de que se realice visita al sitio y se determine la estabilidad de la vivienda del solicitante. Igualmente, se remite a la Unidad de Estabilidad, con el fin de que se emita concepto técnico sobre la estabilidad del terreno en el sitio mencionado.



**MARIA DEL PILAR PEREZ RESTREPO**  
Secretario de Despacho (D)  
Secretaría de Obras Públicas



**JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ**  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Copia: Dr. Jairo Alfredo López Baena. Director Unidad de Gestión del Riesgo  
Ing. Norberto Javier Arenas C. Unidad de Estabilidad

Elaboró: Leslie Loaiza Alzate  
Técnico Operativo

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES