

SOPM-0516-GP-19 GED-4564-19

Manizales, 26 de febrero de 2019


Señor  
ANONIMO  
Manizales

Asunto: GED-4564-19


Respetado Señor Anónimo:

En atención al asunto de referencia, le informamos que se llevó a cabo visita de inspección por parte de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas al punto descrito en la PQR, como producto de ello se anexa informe de visita donde se mencionan las observaciones encontradas, así mismo, le manifestamos que no se encontraron afectaciones en la vía perteneciente al Municipio de Manizales la cual conduce a la Vereda Cueva Santa.

Cordial Saludo;



CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas



ALVARO VASQUEZ VASQUEZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas

Anexo: Informe de Visita

Proyectó: Valentina Isaza López



Radicación	GED-4564-19				Fecha	26/02/2019		
Usuario	ANONIMO				C.C.			
Teléfono	Dirección				Barrio			
Dirección donde se practica la visita					Barrio			
Ficha Catastral	-				Teléfono	-		
Equipo asignado al funcionario	Cámara	-	GPS	-	Video	-	Vehículo	X
Atendió la visita	VALENTINA ISAZA LOPEZ			C.C.			Teléfono	
ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA								
SOLICITUD VISITA								
LEGISLACIÓN A APLICAR								
N.A.								
<b>INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA</b>								
<p>En atención a la solicitud anónima suscrita ante este despacho, acerca de las afectaciones que la cantera está generando en la vía, por lo anterior, se procedió a la realizar visita de inspección por parte de funcionarios de la secretaria de obras públicas a dicho punto donde se encontró:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Cantera Manizales se encuentra ubicada sobre la vía departamental Manizales-Queiebra de Vélez-La Cabaña-Tres Puertas y cercana a la entrada de la Verdea Cueva Santa, igualmente, en la vía departamental no se encontraron afectaciones.</li> <li>2. En cuanto a la vía que conduce a la Vereda Cueva Santa perteneciente a la Administración Municipal, no se apreciaron fisuramientos, agrietamientos o desplazamientos que indiquen riesgo o pérdida de la banca.</li> </ol>								
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								
<b>CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES</b>								
No se tiene ninguna recomendación								
FIRMA: <i>Valentina Isaza Lopez</i>					FIRMA USUARIO: N.A. -			
NOMBRE: VALENTINA ISAZA LOPEZ					NOMBRE: N.A. -			
CARGO: TECNICO OPERATIVO					C.C: N.A. -			
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIAS RURALES								
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES								

4564

Visita



Se captura la información correspondiente al proceso de PQR.

Por CHRISTIAN COTACIO ARANGO de Secretaría de Servicios Administrativos el 05/02/2019 08:49 am

+ Información del Solicitante

+ Información diligenciada en esta etapa

Cantidad de folios 0

Asunto de la PQR Solicito unas visita al sector ya que allí abrieron una cantera causando un problema en la carretera a tal punto que esta se agrietando a punto de caer. la situación se torno muy peligrosa por favor intervenir la problemática.

+ Información PQR

INFORMACIÓN DE RADICACIÓN

Tipo de recepción	Presencial
Tipo de PQR	Quejas
Dirección del problema	CAMINO QUE LLEVA A LA FINCA EL MIRADOR
Barrio o vereda	Cueva Santa