

SOPM-0397-GOE-19
Manizales, 14 de febrero de 2019

Señor
JORGE ELIECER OROZCO LARGO
Calle 67 # 31A-22.
Barrio Nuevo Fátima.
Manizales

ASUNTO: Trámite GED SOPM- 0102-GVU-19.

Atento saludo,

En atención al trámite del asunto y después de realizar la visita técnica por parte del personal del grupo de Obras de Estabilidad de la Secretaría de Obras Públicas, nos permitimos emitir el siguiente concepto:

- Sobre el tramo de pavimento localizado en la calle 67 # 31 A 22, del barrio Nuevo Fátima, se pudo observar un sector de la vía pavimentada en estado deteriorado, principalmente por la presencia de fracturas y asentamiento de la calzada.
- Sobre el margen de la vía se localiza una ladera con pendiente moderada, cubierta por vegetación de tipo pastizal y ornamentales, sobre la cual en el momento de la visita no se evidenciaron agrietamientos, desprendimientos o algún indicio de inestabilidad.
- De acuerdo con lo observado, se presume que no existe una relación directa de la ladera con la afectación de la calzada y con los agrietamientos presentes sobre la misma. Sin embargo se recomienda realizar monitoreo e inspección y reportar cualquier novedad o eventualidad ante la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) o el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales.

- El sitio en mención, se encuentra incluido en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas para ser desarrollado de acuerdo al orden de prioridades y ejecutadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal conforme a lo indicado en la comunicación **SOPM-0102-GVU-19**.

Cordialmente,



CESAR ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas



NORBERTO ARENAS CANABAL
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

Anexo: Fotografías de la zona visitada.

Proyectó: Brandon D. Arteaga-M. – Practicante de Geología. Grupo de Estabilidad.

ANEXO: FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR VISITADO

