

SOPM-0946-GVU-19

Manizales, Abril 04 de 2019

Señora

GLORIA INES VALENCIA GONZALES

Carrera 29 No 34-08 Barrió Cervantes

Cel: 3122303645

Municipio de Manizales

Asunto: GED 12207-12208-19

En atención al asunto de referencia, nos permitimos informar que se llevó a cabo visita de inspección por parte de funcionarios de la Secretaría de Obras Pública en la Carrera 29 y 29ª con Calle 31, del barrio Cervantes, observando dos accesos peatonales (escaleras), donde se encontró que :


1. Ambos accesos cuentan con baranda de seguridad en buenas condiciones.
2. En algunos tramos de las escaleras se aprecia pérdida de zona dura.
3. A los costados de cada acceso hay presencia de capa vegetal abundante.



Por lo anterior, le informamos que el mantenimiento general de las escalera se encuentra incluido dentro del inventario de necesidades de la Secretaría de Obras Públicas a espera de disponibilidad presupuestal para ser ejecutada de acuerdo con un orden de prioridad en la presente o futura vigencia.

Igualmente, lo que respecta al mantenimiento de la zona verde le comunicamos que se remitirá la solicitud a la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS, para que de acuerdo a su competencia se adelanten las actividades de rocería correspondiente.

Cordial Saludo;


CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas

Copia: PABLO FELIPE ARANGO TOBON Gerente Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Kilómetro 2 Vía Neira



ALCALDÍA DE
MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales
www.manizales.gov.co

**Más
Oportunidades**