



-2024-1768

55465-2024

Manizales, viernes 06 de septiembre de 2024

Señor

**Anonimo**

-

Manizales

**Asunto: Respuesta PQR 55465-2024**

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

Se requiere visita técnica de la Unidad de Gestión del Riesgo a la dirección Calle 15 26-65 Esquina, Barrio El Bosque, para evaluar el predio que hay una parte de el que esta muy deteriorado y con riesgo colapsar el cantilibre y ocasionar accidentes a los peatones.

Nos permitimos informarle lo siguiente:

De manera atenta la Unidad de Gestión del Riesgo, da respuesta a su solicitud mediante oficio UGR 1561-2024 para su conocimiento y tramites pertinentes. Se indica que la respuesta será publicada en la pagina web de la Alcaldía de Manizales en: <https://manizales.gov.co/notificaciones-a-terceros/>.

Proyectó respuesta:

ALVARO VASQUEZ VASQUEZ

Unidad de Gestión del Riesgo

Cordial saludo,

**Alcaldía de Manizales**



UGR 1561-24 PQR 55465-24 -24

Manizales, 2 de septiembre de 2024

Señor (a)  
**ANONIMO**  
Ciudad

Asunto: Petición.

En respuesta al asunto indicado se realizó visita de inspección ocular al inmueble ubicado calle 15 No. 26-65 esquina, donde se pudo advertir que la vivienda en mención fue sometida a labores de mantenimiento. No se evidenció riesgo de colapso de la vivienda o de parte de ella.

Atentamente,

*Diego Armando Rivera B.*  
DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ  
Director Técnico  
Unidad de Gestión del Riesgo

ALVARO VASQUEZ VASQUEZ  
Profesional Universitario  
Unidad de Gestión del Riesgo