



-2023-1592

66429-2023

Manizales, lunes 18 de septiembre de 2023

Señor
Anonimo

Manizales

Asunto: Respuesta PQR 66429-2023

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

La alcantarilla que esta ubicada en este punto esta fracturada y adicional salen muy malos olores de allí. Pide se revise ya que en aguas de Manizales no han acudido al llamado.

Nos permitimos informarle lo siguiente:

De la manera mas atenta el funcionario Rubén Darío Obando de la Unidad de Gestión del Riesgo da respuesta mediante oficio UGR 2004- 2023.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Proyectó respuesta:

RUBEN DARIO OBANDO NEIRA
Unidad de Gestión del Riesgo

Cordial saludo,

Alcaldía de Manizales



Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO

UGR 2004-23

Manizales, septiembre 04 de 2023

GED 66429-23

Señor

ANONIMO

Ciudad


Asunto: Solicitud visita

Referencia: Alcantarilla en mal estado

Cordial saludo,

En atención a la solicitud enviada por ciudadano anónimo, en el cual se solicita visita de inspección técnica a la Calle 51D frente al CAI de la Policía-Villa Hermosa (La Playa), nos permitimos informarle:

Ubicación.



Se realizó visita técnica el día 05 de septiembre del año en curso por parte de personal adscrito a la Unidad de Gestión del Riesgo al sector CAI VILLA HERMOSA, con coordenadas 5°04' 14,0"N, 75°29'31.9"W, objeto de la solicitud y se encuentra lo siguiente:

Se observan dos cámaras una frente al CAI, la cual se encuentra en buen estado y la otra en la parte lateral, que al momento de la visita se encuentra con mucha agua y basuras; pero no presenta mal olor; al preguntar a



los agentes que se encuentran en el CAI, manifiestan que en el sector no han visto una alcantarilla fracturada ni tampoco se presentan malos olores.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAMARA COSTADO CAI CALLE 51D

Recomendaciones y conclusiones

- No se encuentra una alcantarilla fracturada ni tampoco malos olores.
- Se presenta agua en la alcantarilla, lo cual podría ser una obstrucción, por lo tanto se dará traslado a Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

Atentamente;

Alexa Yadira Morales Correa

ALEXA YADIRA MORALES CORREA

Directora Técnica
Unidad de Gestión del Riesgo

RUBEN DARIO OBANDO NEIRA

Contratista
Unidad de Gestión del Riesgo

Nota: La información suministrada en el presente documento no constituye un pronunciamiento sobre la titularidad del predio, tampoco refleja la verdadera aptitud del suelo en caso de querer ser urbanizado, el documento no representa un permiso de construcción ni de intervención del predio; para realizar los cambios en el predio se debe dirigir a las entidades competentes como las Curadurías y seguir los lineamientos establecidos por el Decreto 1077 de 2015, además de los códigos de construcción y demás normas concordantes.

c.c. Dra. Omar Eliud Nova Henao, Gerente General, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. AVENIDA KEVIN ANGEL 59 - 181