



S-CO-SINT-UC-CU-2025-20858  
Manizales, 19 de junio de 2025

Señor  
**ANÓNIMO**  
Manizales

**REFERENCIA:** Trámite GED E-CO-2025-16788 del 12 de junio de 2025

**ASUNTO:** Respuesta a solicitud de visita técnica: vía principal frente a la iglesia del Barrio San Sebastián (Calles 48C 48E Carreras 2F 2G).

Cordial saludo,

En atención al trámite del asunto, desde la oficina de Control Urbanístico, adscrito a la Secretaría del Interior, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

- La situación reportada, fue atendida y visitada con anterioridad por parte del equipo técnico, emitiendo el informe adjunto **SINT VC 0417-2024 del 07 de junio de 2025**, en el cual se describen los hallazgos de la inspección realizada.
- Dicho informe fue puesto en conocimiento de la **INSPECCIÓN SEXTA URBANA DE POLICÍA** a través del trámite **GED 41957-2024**, para efectos de iniciar las actuaciones correspondientes.
- En ese orden de ideas, dicha dependencia será la encargada de adoptar las medidas pertinentes, de conformidad con la normatividad vigente y en el marco del debido proceso.

Atentamente,

**NORBERTO JAVIER ARENAS CANABAL**

Profesional Universitario  
Equipo Técnico de Vigilancia y Control Urbanístico  
Secretaría del Interior  
Alcaldía de Manizales

**Anexo:** Comunicación SINT-VC 0417-2024 en cuatro (04) folios.