S-CO-SINT-UC-ICPCU-2026-34089

Manizales, martes 29 de septiembre de 2026

Señor
ANONIMO.

Referencia: **E-CO-2026-18922**
Asunto: Visita técnica CARRERA 39 55 22, Barrio Camilo Torres

Cordial saludo,

En atención al trámite relacionado en el asunto, el día 25 de Septiembre de 2026, el Equipo de Control Urbanístico adscrito a la Secretaría del Interior, realizó visita de inspección a un predio ubicado en CARRERA 39 55 22 Coordenadas Geográficas (5.053399, -75.503839) del Barrio Camilo Torres, Universitaria, obteniendo lo siguiente:

Al momento de la visita no se observaron labores constructivas en la dirección indicada. Adicionalmente, no se evidenciaron acopios de materiales ni indicios que permitieran establecer la ejecución de obras como las mencionadas en la solicitud.

Se anexa el correspondiente registro fotográfico de la visita como soporte de lo observado.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fecha: 25 Septiembre de 2026





Fotografía 1-2: Vista del predio objeto de solicitud. Capturas propias

Atentamente,

ING. DAVID ESTIBENSON BERNAL ALVAREZ
Profesional Universitario
Equipo Técnico de Vigilancia y Control Urbanístico.
Secretaría del Interior
Alcaldía de Manizales